

2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训
楼A座等周转房维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：广西财经学院

(单位盖章)

造价咨询人：广西中信恒泰工程顾问有限公司

(单位盖章)

2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A
座等周转房维修项目 工程

招标工程量清单

招标人： 广西财经学院
(单位盖章)



造价咨询人： 广西中信恒泰工程顾问有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： 何燕新
(造价工程师签字盖专用章)



复核人： 蒋文彬
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： _____



复核时间： 2026年01月30日

总 说 明

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第1页 共1页

1、工程概况:本工程位于南宁市广西财经学院明秀校区内,主要内容为装饰装修零星维修、水电安装维修等。

2、编制依据:

(1) 2026年1月29日版周转房踏勘表;

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则;

(3) 《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本);

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第1页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 东1 西202 | | | | | |
| 1 | 011604002001 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 1.95 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0195 | | | |
| 2 | 011407002001 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 1.95 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0195 | | | |
| | | 东3 中702 | | | | | |
| 3 | 010101001001 | 卫生间更换锁芯 | 个 | 1 | | | |
| | B- | 换锁芯 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 011604002002 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 7.40 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0740 | | | |
| 5 | 011407002002 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 7.40 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0740 | | | |
| 6 | 010802001001 | 拆除旧门,更换卧室成品木门 品牌:相当于或优于“八喜、冠儒、靖天”中档 | m ² | 1.98 | | | |
| | AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.10 | | | |
| | B- | 成品木门 | m ² | 1.98 | | | |
| | | 东5 东501 | | | | | |
| 7 | 010802001002 | 拆除旧门,更换成品木门 品牌:相当于或优于“八喜”中档 | m ² | 1.50 | | | |
| | AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.10 | | | |
| | B- | 成品木门 | m ² | 1.50 | | | |
| 8 | 011401001001 | 阳台门刷漆 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | m ² | 1.63 | | | |
| | A-14-4 | 醇酸磁漆 单层木门 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | 100m ² | 0.0163 | | | |
| | | 东5 中802 | | | | | |
| 9 | 011604002003 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 1.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0100 | | | |
| 10 | 011407002003 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 1.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0100 | | | |
| 11 | FA1717001001 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第2页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00 | | | |
| | | 东5 西单元701 | | | | | |
| 12 | 011604002004 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 3.75 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0375 | | | |
| 13 | 011407002004 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 3.75 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0375 | | | |
| 14 | 010807001001 | 拆除旧窗,更换为铝合金平开窗,含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻璃,带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌:相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | m ² | 3.00 | | | |
| | AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻璃 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| | AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| | | 东5 西单元702 | | | | | |
| 15 | 011604002005 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 0.60 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0060 | | | |
| 16 | 011407002005 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 0.60 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0060 | | | |
| 17 | 010807001002 | 拆除旧窗,更换为铝合金平开窗,含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻璃,带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌:相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | m ² | 0.34 | | | |
| | AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻璃 | 100m ² | 0.0034 | | | |
| | AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100m ² | 0.0034 | | | |
| 18 | 010904002001 | 卫生间地面局部翻新:铲除部分旧砖,二次排水,防水砂浆封堵,重新铺砖 铺地面300*300*8防滑砖,预拌水泥砂浆粘贴 | m ² | 3.00 | | | |
| | AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| | AX-6-91 | 防水砂浆(厚度20mm) 掺防水粉{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100m ² | 0.0300 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第3页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | AX-8-93换 | 陶瓷地面砖(每块面积0.36m ² 以内) {换:干混地面砂浆 DS M20 换:干混 陶瓷砖粘结砂浆DTA} | 100m ² | 0.0300 | | | |
| | B- | 二次防水管 | m | 1.20 | | | |
| | | 东5 西单元802 | | | | | |
| 19 | 011604002006 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 3.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| 20 | 011407002006 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 3.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| 21 | 010807001003 | 拆除旧窗,更换为铝合金平开窗,含 门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻 璃,带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌:相当于或优于“南南铝、广西 正田、广西远大”中档 | m ² | 2.90 | | | |
| | AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻 璃 | 100m ² | 0.0290 | | | |
| | AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100m ² | 0.0290 | | | |
| | | 东6 室外维修 | | | | | |
| 22 | 010512008001 | 更换C25砼井盖板 含拆除、制作、安装、钢筋、模板 | m ³ | 0.43 | | | |
| | C5-0986换 | 非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以 内) 20{换:预拌普通混凝土 C25} | 10m ³ | 0.043 | | | |
| | C5-2501 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10m ² | 0.228 | | | |
| | A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内 | t | 0.017 | | | |
| | A-5-290 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以上 | t | 0.026 | | | |
| | | 东7B 东201 | | | | | |
| 23 | 011604002007 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 7.50 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0750 | | | |
| 24 | 011407002007 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 7.50 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0750 | | | |
| 25 | 011604002008 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落 铲除 | m ² | 13.50 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.1350 | | | |
| 26 | 011407002008 | 天花板刷一遍无机涂料 | m ² | 18.90 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第4页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | | | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.1890 | | | |
| | | 东7B 西202 | | | | | |
| 27 | 011604002009 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 6.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 28 | 011407002009 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 29 | 011604002010 | 天花板腻子发霉发黑发黄, 起皮脱落铲除 | m ² | 3.00 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| 30 | 011407002010 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.48 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0648 | | | |
| 31 | 010807001004 | 拆除旧窗, 更换为铝合金平开窗, 含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗, 6mm钢化玻璃, 带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌: 相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | m ² | 2.10 | | | |
| | AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗, 6mm钢化玻璃 | 100m ² | 0.0210 | | | |
| | AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100m ² | 0.0210 | | | |
| | | 中20 201 | | | | | |
| 32 | 011604002011 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 14.80 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.1480 | | | |
| 33 | 010903003001 | 墙面刷防水砂浆 | m ² | 14.80 | | | |
| | AX-6-93 | 防水砂浆(厚度20mm) 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100m ² | 0.1480 | | | |
| 34 | 011407002011 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 14.80 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1480 | | | |
| 35 | 011612001001 | 供水管道拆除更换 DN25 PPR管 品牌: 相当于或优于“雄塑、联塑、日丰” | m | 1.00 | | | |
| | B- | 供水主管 管道拆除 DN25 PPR管 | m | 1.00 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第5页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | B9-0126换 | 塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(32mm以内) | 10m | 0.100 | | | |
| | | 西2 1-302 | | | | | |
| 36 | 011604002012 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 6.25 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0625 | | | |
| 37 | 011407002012 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 6.25 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0625 | | | |
| 38 | 011604002013 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落 铲除 | m ² | 0.70 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0070 | | | |
| 39 | 011407002013 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 0.70 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0070 | | | |
| 40 | FA1717001002 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00 | | | |
| | B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00 | | | |
| 41 | 010807001005 | 拆除旧窗,更换为铝合金平开窗,含 门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻 璃,带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌:相当于或优于“南南铝、广西 正田、广西远大”中档 | m ² | 1.70 | | | |
| | AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻 璃 | 100m ² | 0.0170 | | | |
| | AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100m ² | 0.0170 | | | |
| | | 西2 2-301 | | | | | |
| 42 | 011604002014 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 4.13 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0413 | | | |
| 43 | 011407002014 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 4.13 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0413 | | | |
| 44 | FA1717001003 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00 | | | |
| | B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00 | | | |
| | | 西2 2-302 | | | | | |
| 45 | 011604002015 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 3.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0300 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第6页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 46 | 011407002015 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 3.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| 47 | 011604002016 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 6.00 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 48 | 011407002016 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.00 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 49 | FA1717001004 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00 | | | |
| | B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00 | | | |
| | | 西2 3-102 | | | | | |
| 50 | 011604002017 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 2.00 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0200 | | | |
| 51 | 011407002017 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 2.00 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0200 | | | |
| 52 | FA1717001005 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00 | | | |
| | B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00 | | | |
| 53 | 010807001006 | 拆除更换破损的卫生间门 安装塑钢门,海螺型材,含门窗塞缝、门五金件、门框 5mm厚 品牌:相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 樘 | 1 | | | |
| | B- | 成品塑钢门 | 樘 | 1 | | | |
| | | 西2 3-202 | | | | | |
| 54 | 011604002018 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 4.13 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0413 | | | |
| 55 | 011407002018 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 4.13 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0413 | | | |
| 56 | 031004006001 | 拆除渗水蹲便器、安装新蹲便器(含水箱、角阀、连接管等配套件) 重做拆除部位防水,涂抹防水砂浆 | 套 | 1 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第7页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | B- | 拆除旧蹲便器及周边瓷砖,重做局部防水 | 项 | 1 | | | |
| | B9-0612换 | 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 | 10套 | 0.1 | | | |
| | | 西3 1-301 | | | | | |
| 57 | 011604002019 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 2.40 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0240 | | | |
| 58 | 011407002019 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 2.40 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0240 | | | |
| | | 西3 1-402 | | | | | |
| 59 | 011604002020 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 3.00 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0300 | | | |
| 60 | 011407002020 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 3.00 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0300 | | | |
| | | 西3 2-402 | | | | | |
| 61 | 011604002021 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 2.30 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0230 | | | |
| 62 | 011407002021 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 2.30 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0221 | | | |
| 63 | 010903003002 | 墙面刷防水砂浆 | m ² | 2.30 | | | |
| | AX-6-93 | 防水砂浆(厚度20mm) 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100m ² | 0.0230 | | | |
| | | 西3 3-101 | | | | | |
| 64 | 011604002022 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 1.80 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0180 | | | |
| 65 | 011407002022 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 1.80 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0180 | | | |
| | | 西3 3-102 | | | | | |
| 66 | 010807001007 | 拆除旧窗,更换为铝合金推拉窗,含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗,带纱扇,6mm钢化白玻璃 | m ² | 1.80 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第8页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 品牌: 相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | | | | | |
| | AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100m ² | 0.0090 | | | |
| | AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗, 6mm钢化白玻璃 | 100m ² | 0.0180 | | | |
| 67 | 011613002001 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | m ² | 0.30 | | | |
| | AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10m ² | 0.030 | | | |
| | | 西3 3-201 | | | | | |
| 68 | 010807001008 | 拆除旧窗, 更换为铝合金推拉窗, 含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗, 带纱扇, 6mm钢化白玻璃 品牌: 相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | m ² | 1.21 | | | |
| | AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100m ² | 0.0061 | | | |
| | AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗, 6mm钢化白玻璃 | 100m ² | 0.0121 | | | |
| 69 | 011604002023 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 1.30 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0130 | | | |
| 70 | 011407002023 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 1.30 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0130 | | | |
| 71 | 011604002024 | 天花板腻子发霉发黑发黄, 起皮脱落铲除 | m ² | 8.85 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0885 | | | |
| 72 | 011407002024 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 8.85 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0885 | | | |
| | | 西3 3-402 | | | | | |
| 73 | 011604002025 | 天花板腻子发霉发黑发黄, 起皮脱落铲除 | m ² | 6.00 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 74 | 011407002025 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.00 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 75 | FA1717001006 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00 | | | |
| | B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00 | | | |
| | | 西3 室外维修 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第9页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 76 | 010512008002 | 更换C25砼井盖板 含拆除、制作、安装、钢筋、模板 | m ³ | 0.62 | | | |
| | C5-0986换 | 非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以内) 20{换:预拌普通混凝土 C25} | 10m ³ | 0.062 | | | |
| | C5-2501 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10m ² | 0.312 | | | |
| | A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内 | t | 0.025 | | | |
| | A-5-290 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上 | t | 0.037 | | | |
| | | 西7 1-602 | | | | | |
| 77 | 011604002026 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 14.62 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.1462 | | | |
| 78 | 011407002026 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 14.62 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1462 | | | |
| 79 | 011604002027 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 7.92 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0792 | | | |
| 80 | 011407002027 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 7.92 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0792 | | | |
| | | 西8 2-601 | | | | | |
| 81 | 010904002002 | 瓷砖地面及踢脚线翻新:铲除,找平,铺地面300*300*8防滑砖,预拌水泥砂浆粘贴 | m ² | 0.63 | | | |
| | AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100m ² | 0.0063 | | | |
| | AX-8-93换 | 陶瓷地面砖(每块面积0.36m ² 以内){换:干混地面砂浆 DS M20 换:干混陶瓷砖粘结砂浆DTA} | 100m ² | 0.0063 | | | |
| | AX-8-120 | 陶瓷地面砖踢脚线 | 100m ² | 0.0020 | | | |
| | | 西10 3-101 | | | | | |
| 82 | 011604002028 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 0.25 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0025 | | | |
| 83 | 011407002028 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 0.25 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0025 | | | |
| 84 | 011604002029 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 27.18 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.2718 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第10页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 85 | 011407002029 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 27.18 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.2702 | | | |
| 86 | 011613002002 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | m ² | 0.85 | | | |
| | AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10m ² | 0.085 | | | |
| | | 西10 1-201 | | | | | |
| 87 | 011613002003 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | m ² | 4.85 | | | |
| | AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10m ² | 0.485 | | | |
| 88 | 010802001003 | 拆除旧门, 更换成品木门 品牌: 相当于或优于“八喜”中档 | m ² | 2.07 | | | |
| | AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.10 | | | |
| | B- | 成品木门 | m ² | 2.07 | | | |
| 89 | 010807001009 | 拆除旧窗, 更换为铝合金推拉窗, 含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗, 带纱扇, 6mm钢化白玻璃 品牌: 相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | m ² | 4.29 | | | |
| | AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100m ² | 0.0215 | | | |
| | AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗, 6mm钢化白玻璃 | 100m ² | 0.0429 | | | |
| 90 | 010802001004 | 拆除旧门扇, 更换成品木门门扇 品牌: 相当于或优于“八喜”中档 | m ² | 1.57 | | | |
| | AC-1-126 | 拆除木门窗 门扇 | 10扇 | 0.10 | | | |
| | B- | 成品木门门扇 | m ² | 1.57 | | | |
| | | 西10 3-202 | | | | | |
| 91 | 010807001010 | 拆除旧窗, 更换为铝合金推拉窗, 含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗, 带纱扇, 6mm钢化白玻璃 品牌: 相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | m ² | 1.50 | | | |
| | AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100m ² | 0.0075 | | | |
| | AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗, 6mm钢化白玻璃 | 100m ² | 0.0150 | | | |
| | | 西12 1-701 | | | | | |
| 92 | 010904002003 | 瓷砖地面翻新: 铲除, 找平, 铺地面 300*300*8防滑砖, 预拌水泥砂浆粘贴 | m ² | 0.50 | | | |
| | AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100m ² | 0.0050 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第11页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | AX-8-93换 | 陶瓷地面砖(每块面积0.36m ² 以内) {换:干混地面砂浆 DS M20 换:干混 陶瓷砖粘结砂浆DTA} | 100m ² | 0.0050 | | | |
| 93 | 011604002030 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落 铲除 | m ² | 1.15 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0115 | | | |
| 94 | 011407002030 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 1.15 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0115 | | | |
| | | 西12 3-202 | | | | | |
| 95 | 011604002031 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 3.59 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0359 | | | |
| 96 | 011407002031 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 3.59 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0359 | | | |
| 97 | 011604002032 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落 铲除 | m ² | 2.81 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0281 | | | |
| 98 | 011407002032 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 2.81 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0281 | | | |
| | | 西14 401 | | | | | |
| 99 | 011604002033 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 29.95 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.2995 | | | |
| 100 | 011407002033 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 29.95 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.2948 | | | |
| 101 | 011604002034 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落 铲除 | m ² | 1.53 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0153 | | | |
| 102 | 011407002034 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、 金隅”中档 | m ² | 1.53 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0153 | | | |
| 103 | 011104002001 | 木地板拱起修复 | m ² | 0.76 | | | |
| | AX-8-111 | 条形复合地板 铺在水泥地面上 成品 安装 | 100m ² | 0.0076 | | | |
| | | 实训楼A座 401 | | | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第12页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 104 | 011604002035 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 12.50 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.1250 | | | |
| 105 | 011407002035 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 12.50 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1250 | | | |
| | | 实训楼A座 602 | | | | | |
| 106 | 011604002036 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 82.90 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.8290 | | | |
| 107 | 011407002036 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 82.90 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.8290 | | | |
| | | 实训楼A座 304 | | | | | |
| 108 | 011604002037 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 17.55 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.1755 | | | |
| 109 | 011407002037 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 17.55 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1755 | | | |
| 110 | 桂010801008001 | 拆除旧门扇 安装塑钢门,海螺型材,含门窗塞缝、门五金件、门框 品牌:相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 扇 | 1.00 | | | |
| | AC-1-126 | 拆除 门扇 | 10扇 | 0.10 | | | |
| | B- | 成品塑钢门门扇 | 樘 | 1 | | | |
| | | 实训楼A座 903 | | | | | |
| 111 | 011604002038 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 4.23 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0423 | | | |
| 112 | 011407002038 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 4.23 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0423 | | | |
| | | 实训楼A座 904 | | | | | |
| 113 | 011604002039 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 9.39 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0939 | | | |
| 114 | 011407002039 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 9.39 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第13页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0939 | | | |
| 115 | 010903003003 | 墙面刷防水砂浆 | m ² | 6.39 | | | |
| | AX-6-93 | 防水砂浆(厚度20mm) 掺防水剂(干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆) | 100m ² | 0.0639 | | | |
| 116 | 桂010801008002 | 拆除旧门扇 安装塑钢门,海螺型材,含门窗塞缝、门五金件、门框 品牌:相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 扇 | 1.00 | | | |
| | AC-1-126 | 拆除 门扇 | 10扇 | 0.10 | | | |
| | B- | 成品塑钢门门扇 | 樘 | 1 | | | |
| | | 实训楼A座 1001 | | | | | |
| 117 | 桂010801008003 | 拆除旧门扇 安装塑钢门,海螺型材,含门窗塞缝、门五金件、门框 品牌:相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 扇 | 1.00 | | | |
| | AC-1-126 | 拆除 门扇 | 10扇 | 0.10 | | | |
| | B- | 成品塑钢门门扇 | 樘 | 1 | | | |
| 118 | 030412001001 | 更换破损灯具及开关 | 套 | 1 | | | |
| | B-换 | 更换破损灯具及开关 | 套 | 1 | | | |
| 119 | 011604002040 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 2.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0200 | | | |
| 120 | 011407002040 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 2.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0200 | | | |
| | | 实训楼A座 902 | | | | | |
| 121 | 011604002041 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 1.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0100 | | | |
| 122 | 011407002041 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 1.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0100 | | | |
| | | 实训楼A座 1004 | | | | | |
| 123 | 011604002042 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 6.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 124 | 011407002042 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.00 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第14页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| | | 实训楼A座 3楼电梯厅 | | | | | |
| 125 | 桂011204007001 | 贴墙面瓷砖 尺寸按原电梯厅瓷砖规格 预拌水泥砂浆粘贴 | m ² | 0.30 | | | |
| | AX-9-59换 | 面砖 预拌砂浆 每块面积(0.20m ² 以内) {换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10} | 100m ² | 0.0030 | | | |
| | | 学3 室外维修 | | | | | |
| 126 | 010512008003 | 更换C25砼井盖板 含拆除、制作、安装、钢筋、模板 | m ³ | 0.15 | | | |
| | C5-0986换 | 非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以内) 20 {换:预拌普通混凝土 C25} | 10m ³ | 0.015 | | | |
| | C5-2501 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10m ² | 0.100 | | | |
| | A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内 | t | 0.006 | | | |
| | A-5-290 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上 | t | 0.009 | | | |
| | | 学3 207 | | | | | |
| 127 | 010807001011 | 新装卫生间窗,铝合金平开窗,含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗,6mm磨砂玻璃 品牌:相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | m ² | 0.34 | | | |
| | AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗,6mm磨砂玻璃 | 100m ² | 0.0034 | | | |
| | | 学4 207 | | | | | |
| 128 | 010807001012 | 拆除更换破损的卫生间门 安装塑钢门,海螺型材,含门窗塞缝、门五金件、门框 5mm厚 品牌:相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 樘 | 1 | | | |
| | B- | 成品塑钢门 | 樘 | 1 | | | |
| 129 | 011604002043 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 6.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| 130 | 011407002043 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0600 | | | |
| | | 学4 211 | | | | | |
| 131 | 011604002044 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 57.56 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.5756 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第15页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 132 | 011407002044 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 57.56 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.5756 | | | |
| 133 | 011604002045 | 卫生间天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 2.60 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0260 | | | |
| 134 | 011407002045 | 卫生间天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 2.60 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0260 | | | |
| | | 学4 303 | | | | | |
| 135 | 011604002046 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 11.45 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.1145 | | | |
| 136 | 011407002046 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 11.45 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1145 | | | |
| 137 | 010903003004 | 墙面刷防水砂浆 | m ² | 2.63 | | | |
| | AX-6-93 | 防水砂浆(厚度20mm)掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100m ² | 0.0263 | | | |
| | | 学4 304 | | | | | |
| 138 | 011604002047 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 7.44 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0744 | | | |
| 139 | 011407002047 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 7.44 | | | |
| | AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100m ² | 0.0744 | | | |
| 140 | FA1717001007 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00 | | | |
| | B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00 | | | |
| | | 学4 307 | | | | | |
| 141 | 011604002048 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 6.24 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0624 | | | |
| 142 | 011407002048 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.24 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0367 | | | |
| 143 | 010903003005 | 墙面刷防水砂浆 | m ² | 6.24 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第16页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | AX-6-93 | 防水砂浆(厚度20mm) 掺防水剂(干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆) | 100m ² | 0.0624 | | | |
| | | 学4 309 | | | | | |
| 144 | 011604002049 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 53.30 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.5330 | | | |
| 145 | 011407002049 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 53.30 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.5330 | | | |
| 146 | 011604002050 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 22.99 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.2299 | | | |
| 147 | 011407002050 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 22.99 | | | |
| | AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100m ² | 0.2299 | | | |
| | | 学4 311 | | | | | |
| 148 | 011604002051 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 15.00 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.1500 | | | |
| 149 | 011407002051 | 内墙面刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 15.00 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1500 | | | |
| 150 | 011604002052 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 0.49 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0049 | | | |
| 151 | 011407002052 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 0.49 | | | |
| | AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100m ² | 0.0049 | | | |
| 152 | 011613002004 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | m ² | 0.24 | | | |
| | AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10m ² | 0.024 | | | |
| 153 | 011613002005 | 拆除破损玻璃并更换5mm磨砂玻璃 | m ² | 0.25 | | | |
| | AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 5mm磨砂玻璃 | 10m ² | 0.025 | | | |
| | | 学4 315 | | | | | |
| 154 | 011604002053 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 13.12 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.1312 | | | |
| 155 | 011407002053 | 内墙面刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 13.12 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第17页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1312 | | | |
| 156 | 011604002054 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 6.28 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0628 | | | |
| 157 | 011407002054 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 6.28 | | | |
| | AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100m ² | 0.0628 | | | |
| | | 学4 312 | | | | | |
| 158 | 011604002055 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 5.66 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.0566 | | | |
| 159 | 011406003001 | 内墙面腻子铲除后刮腻子二遍 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 5.66 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0566 | | | |
| 160 | 011604002056 | 天花板腻子发霉发黑发黄,起皮脱落铲除 | m ² | 1.09 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.0109 | | | |
| 161 | 011407002055 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 1.09 | | | |
| | AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100m ² | 0.0109 | | | |
| 162 | 011613002006 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | m ² | 0.71 | | | |
| | AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10m ² | 0.071 | | | |
| | | 学4 202 | | | | | |
| 163 | 011604002057 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | m ² | 34.80 | | | |
| | AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100m ² | 0.3480 | | | |
| 164 | 011407002056 | 内墙面刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 34.80 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.3480 | | | |
| 165 | 011604002058 | 卫生间铲除部分砂浆 | m ² | 8.28 | | | |
| | AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100m ² | 0.0828 | | | |
| 166 | 011407002057 | 卫生间内墙面刷二遍无机涂料 品牌:相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 8.28 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.0828 | | | |
| 167 | 010903003006 | 墙面刷防水砂浆 | m ² | 8.28 | | | |
| | AX-6-93 | 防水砂浆(厚度20mm) 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100m ² | 0.0828 | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第18页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 168 | 011401001002 | 卫生间门刷漆 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | m ² | 1.26 | | | |
| | A-14-4 | 醇酸磁漆 单层木门 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | 100m ² | 0.0126 | | | |
| | | 学3 206 | | | | | |
| 169 | 011604002059 | 卫生间铲除部分砂浆 | m ² | 9.00 | | | |
| | AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100m ² | 0.0900 | | | |
| 170 | 011407002058 | 卫生间内墙面刷二遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 14.63 | | | |
| | AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100m ² | 0.1463 | | | |
| 171 | 010903003007 | 墙面刷防水砂浆 | m ² | 9.00 | | | |
| | AX-6-93 | 防水砂浆(厚度20mm) 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100m ² | 0.0900 | | | |
| 172 | 011604002060 | 天花板腻子发霉发黑发黄, 起皮脱落 铲除 | m ² | 10.00 | | | |
| | AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100m ² | 0.1000 | | | |
| 173 | 011407002059 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌: 相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | m ² | 10.00 | | | |
| | AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100m ² | 0.1000 | | | |
| | | 学3 屋面防水维修 | | | | | |
| 174 | 010902001001 | 铲除破损屋面原构造层, 新建屋面防水及保温 隔离层: 0.4厚聚氯乙烯薄膜 保温层: 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 防水层: 二层1.5厚高分子无膜基自粘防水卷材 品牌: 相当于或优于“东方雨虹、大禹九鼎、科顺”中档 刷基层处理剂一道 找坡层: 10厚C15细石找平层, 随倒随抹光 | m ² | 114.00 | | | |
| | AC-1-61 | 拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖 | 100m ² | 1.1400 | | | |
| | AC-1-74 | 铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层 | 100m ² | 1.1400 | | | |
| | A-8-68 | 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 | 100m ² | 1.1400 | | | |
| | AX-7-18 | 挤塑板 厚度(50mm) | 100m ² | 1.1400 | | | |
| | AX-6-84换 | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面[实际层数=2] | 100m ² | 1.1400 | | | |
| | AX-8-29换 | 细石混凝土地面找平层(厚度30mm) [实际厚度=10]{换: 碎石 GD20 中砂 水泥 32.5 C15} | 100m ² | 1.1400 | | | |
| | AX-3-36 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 10m ³ | 0.1163 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第19页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 学4 屋面防水维修 | | | | | |
| 175 | 010902001002 | 铲除破损屋面原构造层,新建屋面防水及保温 隔离层:0.4厚聚氯乙烯薄膜 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 防水层:二层1.5厚高分子无膜基自粘防水卷材 品牌:相当于或优于“东方雨虹、大禹九鼎、科顺”中档 刷基层处理剂一道 找坡层:10厚C15细石找平层,随倒随抹光 | m ² | 112.00 | | | |
| | AC-1-61 | 拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖 | 100m ² | 1.1200 | | | |
| | AC-1-74 | 铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层 | 100m ² | 1.1200 | | | |
| | A-8-68 | 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 | 100m ² | 1.1200 | | | |
| | AX-7-18换 | 挤塑板 厚度(50mm) | 100m ² | 1.1200 | | | |
| | AX-6-84换 | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面[实际层数=2] | 100m ² | 1.1200 | | | |
| | AX-8-29换 | 细石混凝土地面找平层(厚度30mm)[实际厚度=10]{换:碎石 GD20 中砂 水泥 32.5 C15} | 100m ² | 1.1200 | | | |
| | AX-3-36 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 10m ³ | 0.1142 | | | |
| | | 学4 34间房装洗手盆、冲水阀 | | | | | |
| 176 | 031004003001 | 安装柱洗手盆,含水龙头、下水器 品牌:相当于或优于“美洁、通源、惠达”中档 | 套 | 34 | | | |
| | B9-0595 | 洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 | 10套 | 3.4 | | | |
| 177 | 031001006001 | 供水主管 安装,含管道根部修补、管道组件 DN25 PPR管 1.6MPa 品牌:相当于或优于“雄塑、联塑、日丰” | m | 68.00 | | | |
| | B9-0126换 | 塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(32mm以内) | 10m | 6.800 | | | |
| 178 | 031004013001 | 自动冲水箱(包含连接便盆的给水管) 品牌:相当于或优于“美洁、通源、惠达”中档 | 套 | 34 | | | |
| | B-换 | 自动冲水箱(包含连接便盆的给水管) | 套 | 34 | | | |
| 179 | 010100100001 | 拆除、恢复地面瓷砖和防水 | 套 | 34 | | | |
| | B- | 拆除、恢复地面瓷砖和防水 | 套 | 34 | | | |
| | | 其他项目 | | | | | |

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第20页 共20页

| 序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--|-------------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 180 | 桂011709001001 | 材料、建筑垃圾二次搬运费, 按项计算 | 项 | 1.00 | | | |
| | B- | 材料、建筑垃圾二次搬运费, 按项计算 | 项 | 1.00 | | | |
| 181 | 桂011709001002 | 学3学4屋面维修材料搬运费及措施费 | 项 | 1.00 | | | |
| | B- | 学3学4屋面维修材料搬运费及措施费 | 项 | 1.00 | | | |
| 182 | 010103002001 | 垃圾、废渣装车及外运 运距暂定15km | m ³ | 7.50 | | | |
| | AC-4-7换 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m ³) 1km以内[实际运距=15] | 100m ³ | 0.0750 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

Table 1

Table 1: Description of the data set

| Variable | Description | Units | Range | Mean | Std. Dev. |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|
| Age | Age of the respondent | Years | 18-80 | 45.2 | 15.8 |
| Gender | Gender of the respondent | Male/Female | 0-1 | 0.52 | 0.50 |
| Income | Annual household income | Dollars | 10,000-100,000 | 35,000 | 25,000 |
| Education | Years of schooling completed | Years | 12-18 | 14.5 | 2.5 |
| Health | Self-rated health status | 1-5 | 1-5 | 3.2 | 1.1 |
| Marital | Marital status | Married/Single | 0-1 | 0.68 | 0.47 |
| Children | Number of children under 18 | Count | 0-5 | 1.8 | 1.2 |
| Home | Home ownership | Owned/Rent | 0-1 | 0.75 | 0.43 |
| Region | Geographic region | North/South | 0-1 | 0.55 | 0.50 |
| Time | Time spent on the activity | Hours | 0-24 | 8.5 | 6.2 |

Source: Author's calculations based on the 2000 Census of the United States.

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第1页 共4页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|----|--------------------------|----------------|----|---------|
| | ◆材料◆ | | | |
| 1 | 镀锌铁丝(综合) | kg | | |
| 2 | 镀锌铁丝 ϕ 0.7 | kg | | |
| 3 | 圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合) | t | | |
| 4 | 圆钢HPB300 ϕ 10以上(综合) | t | | |
| 5 | 铜丝 ϕ 1.6 | kg | | |
| 6 | 橡胶板 1~3mm | kg | | |
| 7 | 橡胶条 | m | | |
| 8 | 橡胶密封条 | m | | |
| 9 | 聚乙烯薄膜0.3mm | m ² | | |
| 10 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | | |
| 11 | 棉纱 | kg | | |
| 12 | 棉纱头 | kg | | |
| 13 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | | |
| 14 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | |
| 15 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 16 | 圆钉(综合) | kg | | |
| 17 | 电焊条(综合) | kg | | |
| 18 | 钢锯条 | 根 | | |
| 19 | 石料切割锯片 | 片 | | |
| 20 | 砂纸 | 张 | | |
| 21 | 水砂纸 | 张 | | |
| 22 | 门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300 | 个 | | |
| 23 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 24 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg | | |
| 25 | 白水泥(综合) | kg | | |
| 26 | 砂(综合) | m ³ | | |
| 27 | 中砂 | m ³ | | |
| 28 | 碎石(5~20)mm | m ³ | | |
| 29 | 石膏粉 | kg | | |
| 30 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t | | |
| 31 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | | |
| 32 | 干混陶瓷砖粘结砂浆DTA | t | | |
| 33 | 周转板枋材 | m ³ | | |
| 34 | 锯木屑 | m ³ | | |
| 35 | 钢化玻璃 6mm | m ² | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第2页 共4页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|----|------------------------|----------------|----|---------|
| 36 | 磨砂玻璃 5mm | m ² | | |
| 37 | 陶瓷墙面砖 300×600 | m ² | | |
| 38 | 陶瓷地面砖 300×300 | m ² | | |
| 39 | 陶瓷踢脚砖 | m ² | | |
| 40 | 长条复合木地板(成品) | m ² | | |
| 41 | 90系列1.4铝合金推拉窗,6mm钢化白玻璃 | m ² | | |
| 42 | 90系列1.6铝合金平开窗,6mm磨砂玻璃 | m ² | | |
| 43 | 90系列1.6铝合金平开窗,6mm钢化玻璃 | m ² | | |
| 44 | 铝合金纱扇(成品) | m ² | | |
| 45 | 铝合金小槽平开纱扇(成品) | m ² | | |
| 46 | 无光调和漆 | kg | | |
| 47 | 醇酸磁漆(综合) | kg | | |
| 48 | 油灰 | kg | | |
| 49 | 仿瓷涂料 | kg | | |
| 50 | 成品腻子粉(一般型) | kg | | |
| 51 | 高分子无膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm | m ² | | |
| 52 | 防水剂(油) | kg | | |
| 53 | 防水粉 | kg | | |
| 54 | 冷底子油 | kg | | |
| 55 | 防腐油 | kg | | |
| 56 | 清油 | kg | | |
| 57 | 熟桐油 | kg | | |
| 58 | 油漆溶剂油 | kg | | |
| 59 | 机油(综合) | kg | | |
| 60 | 漂白粉 | kg | | |
| 61 | XY401 胶 | kg | | |
| 62 | 硅酮耐候密封胶 | kg | | |
| 63 | 聚氨酯发泡密封胶(750mL/支) | 支 | | |
| 64 | 挤塑聚苯板(XPS) 50mm | m ² | | |
| 65 | 泡沫防潮纸 | m ² | | |
| 66 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 | m | | |
| 67 | 软管 DN15 L=30~50cm | 根 | | |
| 68 | 外丝 DN15 | 个 | | |
| 69 | 塑料管卡 de32 | 个 | | |
| 70 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | | |
| 71 | 存水弯 De32 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目

第3页 共4页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|------------------------|----------------|----|---------|
| 72 | 洗脸盆下水口 De32 | 个 | | |
| 73 | 水 | m ³ | | |
| 74 | 电 | kW·h | | |
| 75 | 其他材料费 | 元 | | |
| 76 | 其他材料费 | 元 | | |
| 77 | 胶合板模板 1830×915×18 | m ² | | |
| 78 | 成品塑钢门 材料费 | 樘 | | |
| 79 | 材料费 | m | | |
| 80 | 更换破损灯具及开关 材料费 | 套 | | |
| 81 | 成品木门 材料费 | m ² | | |
| 82 | 天棚化学注浆堵漏 材料费 | 处 | | |
| 83 | 换锁芯 材料费 | 个 | | |
| 84 | 成品塑钢门 材料费 | 樘 | | |
| 85 | 成品木门门扇 材料费 | m ² | | |
| 86 | 成品塑钢门门扇 材料费 | 樘 | | |
| 87 | 拆除旧蹲便器及周边瓷砖,重做局部防水 材料费 | 项 | | |
| 88 | 自动冲水箱(包含连接便盆的给水管) 材料费 | 元 | | |
| 89 | 材料、建筑垃圾二次搬运费,按项计算 材料费 | 项 | | |
| 90 | 二次防水管 材料费 | m | | |
| 91 | 脱模剂 | kg | | |
| | ◆商品砼◆ | | | |
| 92 | 预拌普通混凝土 C25 | m ³ | | |
| | ◆配合比◆ | | | |
| 93 | 素水泥浆 | m ³ | | |
| 94 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C15 | m ³ | | |
| | ◆主材◆ | | | |
| 95 | PP-R给水管 DN25 1.6MPa | m | | |
| 96 | PP-R给水管 DN25 1.6MPa | m | | |
| 97 | 塑料给水管件 | 个 | | |
| 98 | 蹲式大便器(配套水箱、给排水管道及阀门) | 个 | | |
| 99 | 水龙头DN15 | 个 | | |
| 100 | 自闭式冲洗阀 DN20 | 个 | | |
| 101 | 大便器冲洗管 | 根 | | |
| 102 | 立柱式洗脸盆 | 个 | | |
| | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 103 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | | |

